СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии
_____Михайлова Н.Ю
« 06» июня 2019 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1928AE6DE7A70D3C680816B1B7CD51C62ED55983
Владелец: Кирдеева Ольга Геннадьевна
Действителен: с 12.01.2021 до 12.04.2022

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____Боякова И.И.
« 06» июня 2019г
Приказ от 06.06.2019 №277

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры
№ 2 / 6329

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга
1.2. Адрес объекта: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.11, кор.2, литер А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2-4 этажей, 5677.0 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да): 14696 кв.м
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - , капитального – информация отсутствует.

С ведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№66 Приморского района Санкт-Петербурга
1.7. Юридический адрес учреждения: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.11, кор.2, литер А.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации: Санкт-Петербург. ул. Савушкина, дом 83, литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: 80.21.2 (код ОКВЭД).
2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования; по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети - инвалиды при предъявлении родителями заключения МСЭ.
2.6. Плановая мощность: проектная мощность 820 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 155 м
время движения (пешком): 3 минуты
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.1.2. Перекрестки: регулируемые.
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: нет
3.1.4. Перепады высоты на пути: есть (перепад между покрытием тротуара, неровные поверхности, выбоины более 4см.)
3.1.5. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ–И (К, О, Г, У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ–И (К, О, У).
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С, О), ДЧ-И (Г, У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов (ДЧ-В)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, требуется обновление асфальтового покрытия.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, требуется установка пониженных бордюров. Установка горизонтальной площадки у основания пандуса. Обновление асфальтового покрытия перед крыльцом и вокруг здания. Установка дистанционной копки вызова.
3	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, продление поручей пандуса до 0,30 см на крыльце главного входа.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Текущий ремонт.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, приобретение рабочего места с возможностями для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на°) - не менее 1,4 м в диаметре.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания. Реконструкция.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: до 2020 года.
в рамках исполнения Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы и перечня мероприятий дорожной карты Санкт-Петербурга, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБОУ гимназии №66.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : доступно частично всем.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта : да.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=6329@dsObjectsSISpr, 14.01.2015

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «06» июня 2019г.