СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии
_____Михайлова Н.Ю.
« 06» декабря 2021 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7FF46CEE5E236BDA7CCDE0D27F5742A6F29FD4F2
Владелец: Лазарева Алла Александровна
Действителен: с 17.08.2021 до 17.11.2022

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____Лазарева А.А.
« 06» декабря 2021г
Приказ от 06.12.2021 №522

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры
№ 3/6334

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ гимназия №66 ОДОД Приморского района Санкт-Петербурга
1.2. Адрес объекта: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.13, кор.2, литер А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1/2 этажей, 1770,1 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да): 9592 кв.м
1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - , капитального – информация отсутствует.

С ведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№66 ОДОД Приморского района Санкт-Петербурга
1.7. Юридический адрес учреждения: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.11, кор.2, литер А.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации: Санкт-Петербург. ул. Савушкина, дом 83, литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: 80.21.2(код ОКВЭД)
2.2. Виды оказываемых услуг: воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды, при предъявлении родителями заключения МСЭ.
2.6. Плановая мощность: проектная мощность 182 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.1.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м
время движения (пешком): 5 мин
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.1.2. Перекрестки: регулируемые.

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: нет

3.1.4. Перепады высоты на пути: есть (перепад между покрытием тротуара, неровные поверхности, выбоины более 4 см.)
3.1.5. Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3.	Вход (входы) в здание	ДУ
4.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
6.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С, О), ДУ
7.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов (ДЧ-В)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, требуется обновление асфальтового покрытия.
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, требуется установка пониженных бордюров. Установка горизонтальной площадки у основания пандуса. Установка поручней длиннее наклонной части пандуса.
3	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, замена дверной коробки входной двери (вторая), продление поручей пандуса до 0,30 см на крыльце главного входа. Маркировка цветом или текстурой поверхность покрытия пандуса.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Текущий ремонт, обозначение места выхода для МНГ, выделение дверей полосками желтого цвета. Установка поручней длиннее марша лестницы.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
6	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания. Реконструкция.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: до 2025 года.
во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2021 № 11-рп «Об утверждения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2021-2025 годы» реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБОУ гимназии №66.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : доступно частично всем.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: да.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=6329@dsObjectsSISpr, 06.12.2021

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «01» сентября 2021г.